



# 機關安全維護案例宣導系列

洗衣機未接地線，民眾觸電 案例

桃園市政府地政局政風室彙編

105年06月

Photo © R. Schwardt / UrbanRail.Net

## 壹、用電發生災害情形


- 台北朱先生，花了2萬7千元購買法國知名品牌的洗衣機，沒有使用多久，就發生漏電意外，家人陸續遭電擊。
- 一查才發現，洗衣機竟然是已經停產快6年的庫存貨，告上消保官。
- 不過進口商堅持沒問題，是因為台灣沒有3孔地線插座，才會發生意外。

## 貳、預防方式

- 用電設備或線路，應按規定施行接地外（屋內線路裝置規則），並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器。



具接地插頭



接地線符號

接地線

## 小叮嚀

- 使用電器用品時，務必注意電器用品有無漏電防護，以免電器產品漏電時，不慎觸摸而觸電造成傷亡，後悔莫及。
- ----- **桃園市政府地政局政風室關心您！**

摘自 用電安全知識教育推廣簡報

